

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09228359  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Crostwitz  
**Anschrift** Lindenstraße 10  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Prautitz \* 5/7

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Hofpflasterung eines Dreiseithofes; zweigeschossig mit Drempel, Mittelrisalit, Granit-Freitreppe, granitene Fenster- und Türeinrahmungen, vorkragende Gesimse als Geschosstrennung, Putzquaderungen an den Ecken, Okulus im Giebel, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1891 Türstock (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

### Auszug aus der Denkmalkarte



