Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument


Obj.-Dok.-Nr.	09228359
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Crostwitz
Anschrift	Lindenstraße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Prautitz * 5/7

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Hofpflasterung eines Dreiseithofes; zweigeschossig mit Drempel, Mittelrisalit, Granit-Freitreppe, granitene Fenster- und Türeinrahmungen, vorkragende Gesimse als Geschosstrennung, Putzquaderungen an den Ecken, Okulus im Giebel, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1891 Türstock (Bauernhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.