

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09228363  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Crostwitz  
**Anschrift** Dorfstraße 7  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Nucknitz \* 8

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus eines Vierseithofes, Granittrog, Hopfpflasterung und Reste zweier Bildstöcke; Wohnhaus Putzbau mit übergiebeltem Mittelrisalit, originale Pflasterung im Hof erhalten, kleiner Granittrog, im Hof Reste eines Bildstocks und profilierter Granitsockel eines Betkreuzes, baugeschichtlich und regionalgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** Tafel bez. 1876-1877 (Bauernhaus); bez. 1776 (Bildstock)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>XLVI/38/4</b>
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	
Beschreibung	Zweigeschossiges Gutshaus (Wohnhaus)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

