Stand: 12.09.2025

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09228381

Kreis Bautzen

Gemeinde Crostwitz

Anschrift Crostwitzer Straße 18; 18a

Gem. * FI-stck. * Flur Horka * 4/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Vierseithofes mit Hofbrunnen; Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, gegenüberliegende Scheune Fachwerk im Erdgeschoss; zwei Seitengebäude massiv, mit Toren, eines mit Krüppelwalmdach und Fledermausgaupen (nördlich) und Datierung in ornamentaler Biberschwanzdeckung, südliches Gebäude ebenfalls Feldstein, Tafel mit Datierung, einziger, in seiner Struktur erhaltener Vierseithof im Ort, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); bez. 1867 (Dachdeckung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer Aufnahmejahr Fotograf Beschreibung XLVI/38/27



Fotonummer Aufnahmejahr Fotograf Beschreibung XLVI/38/28



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

