

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09228381  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Crostwitz  
**Anschrift** Crostwitzer Straße 18; 18a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Horka \* 4/1

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Vierseithofes mit Hofbrunnen; Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, gegenüberliegende Scheune Fachwerk im Erdgeschoss; zwei Seitengebäude massiv, mit Toren, eines mit Krüppelwalmdach und Fledermausgaupen (nördlich) und Datierung in ornamentaler Biberschwanzdeckung, südliches Gebäude ebenfalls Feldstein, Tafel mit Datierung, einziger, in seiner Struktur erhaltener Vierseithof im Ort, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); bez. 1867 (Dachdeckung)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** XLVI/38/27  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** XLVI/38/28  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

