

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09228381
Kreis Bautzen
Gemeinde Crostwitz
Anschrift Crostwitzer Straße 18; 18a
Gem. * Fl-stck. * Flur Horka * 4/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Vierseithofes mit Hofbrunnen; Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, gegenüberliegende Scheune Fachwerk im Erdgeschoss; zwei Seitengebäude massiv, mit Toren, eines mit Krüppelwalmdach und Fledermausgaupen (nördlich) und Datierung in ornamentaler Biberschwanzdeckung, südliches Gebäude ebenfalls Feldstein, Tafel mit Datierung, einziger, in seiner Struktur erhaltener Vierseithof im Ort, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); bez. 1867 (Dachdeckung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer XLVI/38/27
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XLVI/38/28
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

