

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09228993
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Annaberg-Buchholz, Stadt
Anschrift Geysersdorfer Straße 11
Gem. * Fl-stck. * Flur Annaberg * 1512/1

Kurzcharakteristik

Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung; mit Laden, baugeschichtliche und städtebauliche Bedeutung

Denkmaltext

Dreigeschossiges historistisches Mietshaus mit 6 zu 2 Achsen in Ecklage und geschlossener Bebauung. Das Erdgeschoss des Massivbaus ist verputzt und mit horizontaler Nutung versehen; der Eingang zur Geyerstraße ist, wie für Annaberg typisch, tief in die Gebäudeflucht eingezogen und besitzt eine schöne Jugendstil-Eingangstür. Die Türnische und die Fenster des EG segmentbogenförmig mit profiliertem Gewände und dekorativem Scheitelstein. Auf der abgeschrägten Ecke der Zugang zum Laden mit 3 großen Schaufenstern. Oberhalb eines schmalen Gesimses beginnt auf der Fassade zur Geysersdorfer Straße eine hellbraune Klinkerverkleidung, während die andere Seite verputzt ist. Die Öffnungen hier jeweils mit Sandsteingewänden und in rhythmischer Gestaltung mit dreieckigen und geraden Verdachungen sowie geschweiften Gewänden versehen. Charakteristisches Merkmal dieses Mietshauses ist die Ausbildung eines Eckerkers, der sich bis ins DG fortsetzt und mit einer spitzen Turmhaube endet. Die jeweils drei Fenster in den Geschossen hier mittels ihrer Gewändegestaltung dekorativ zusammengefasst. Alle Fenster mit T-Sprossung. Ein Zahnschnittfries betont das Traufgesims; das schiefergedeckte Mansarddach zur Wohnnutzung ausgebaut. Dieses um 1905 entstandene Mietshaus mit seiner für die Zeit typischen Fassadengestaltung sollte vermutlich den Auftakt zu einer Blockrandbebauung bilden, wovon jedoch nur ein Nachbarhaus umgesetzt worden ist. Ziemlich weit entfernt von der Stadtmitte zeigt es aber die ambitionierten Pläne der Stadterweiterung Annabergs in dieser Richtung. Es besitzt sowohl baugeschichtliche als auch städtebauliche Bedeutung.

Carola Zeh
LfD/2013

Datierung um 1905 (Mietshaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVIII/16/33**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Schneider, Frank
Beschreibung Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung



Fotonummer **XCVIII/16/34**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Schneider, Frank
Beschreibung Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung



Fotonummer **F 09228993 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Zeh, Carola
Beschreibung Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09228993 B
2013
Zeh, Carola
Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09228993 C
2013
Zeh, Carola
Mietshaus in Ecklage und halboffener Bebauung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

