

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09229222
<b>Kreis</b>	Erzgebirgskreis
<b>Gemeinde</b>	Grünhain-Beierfeld, Stadt
<b>Anschrift</b>	Zwönitzer Straße 12; 14a; 16
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Grünhain * 925/3; 925/4; 925/6; 925/7; 1072/1
<b>Bauwerksname</b>	Ehem. Zisterzienser-Kloster St. Maria und St. Nikolaus (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Ehem. Zisterzienser-Kloster St. Maria und St. Nikolaus: Fundamente der ehem. Klosterkirche, sog. Fuchsturm, sog. Waschhaus, südlich an das Amtshaus angebautes Nebengebäude (Nr. 12), Nebengebäude östlich des Amtshauses (Nr. 14a) und sog. Langschuppen/Speicher (Nr. 16, heute Wohnhaus) sowie umlaufende Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09305960); Anlage von besonderer baugeschichtlicher und geschichtlicher Bedeutung

**Datierung** 1235 (Klostermauer); ab 1232, Fundamente (Klosterkirche); um 1930, im Kern älter (Langschuppen); 19. Jh. (Nebengebäude Nr. 14a); 1840 (Nebengebäude Nr. 12)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** DF 428 852  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** DF 428 853  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** DF 428 854  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** DF 428 855  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** DF 428 856  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** DF 428 857  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 858**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 859**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 860**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 861**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 862**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 863**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 961**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**DF 428 962**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 A**  
2015  
Peker, Franziska  
Einfriedungsmauer des Klostersgeländes an der Zwönitzer  
Straße



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 B**  
2015  
Peker, Franziska  
Einfriedungsmauer des Klostersgeländes an der Zwönitzer  
Straße, Rückseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 C**  
2015  
Peker, Franziska  
Einfriedungsmauer im Norden des Klostergeländes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 D**  
2015  
Peker, Franziska  
Einfriedungsmauer im Süden des Klostergeländes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 E**  
2015  
Peker, Franziska  
Einfriedungsmauer im Süden des Klostergeländes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 F**  
2015  
Peker, Franziska  
Einfriedungsmauer im nordöstlichen Bereich des Klostergeländes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 G**  
2015  
Peker, Franziska  
sog. Fuchsturm



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 H**  
2015  
Peker, Franziska  
sog. Fuchsturm



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 I**  
2015  
Peker, Franziska  
Waschhaus am westlichen Eingangsbereich zum Klostergelände



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 J**  
2015  
Peker, Franziska  
Nebengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 K**  
2015  
Peker, Franziska  
sog. Langschuppen (Speicher); heute Wohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 L**  
2015  
Machold, Bärbel  
Straßenseite des Nebengebäudes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 M**  
2015  
Machold, Bärbel  
sog. Langschuppen/Speicher



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 N**  
2015  
Machold, Bärbel  
sog. Langschuppen/Speicher



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 O**  
2015  
Machold, Bärbel  
umlaufende Einfriedungsmauer mit Waschhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09229222 P**  
2015  
Machold, Bärbel  
umlaufende Einfriedungsmauer

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

