

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09229222
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Grünhain-Beierfeld, Stadt
Anschrift	Zwönitzer Straße 12; 14a; 16
Gem. * Fl-stck. * Flur	Grünhain * 925/3; 925/4; 925/6; 925/7; 1072/1
Bauwerksname	Ehem. Zisterzienser-Kloster St. Maria und St. Nikolaus (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Ehem. Zisterzienser-Kloster St. Maria und St. Nikolaus: Fundamente der ehem. Klosterkirche, sog. Fuchsturm, sog. Waschhaus, südlich an das Amtshaus angebautes Nebengebäude (Nr. 12), Nebengebäude östlich des Amtshauses (Nr. 14a) und sog. Langschuppen/Speicher (Nr. 16, heute Wohnhaus) sowie umlaufende Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09305960); Anlage von besonderer baugeschichtlicher und geschichtlicher Bedeutung

Datierung 1235 (Klostermauer); ab 1232, Fundamente (Klosterkirche); um 1930, im Kern älter (Langschuppen); 19. Jh. (Nebengebäude Nr. 14a); 1840 (Nebengebäude Nr. 12)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 428 852
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 428 853
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 428 854
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 428 855
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 428 856
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 428 857
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 858



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 859



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 860



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 861



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 862



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 863



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 961



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 962



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 A
2015
Peker, Franziska
Einfriedungsmauer des Klostergrundes an der Zwönitzer
Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 B
2015
Peker, Franziska
Einfriedungsmauer des Klostergrundes an der Zwönitzer
Straße, Rückseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 C
2015
Peker, Franziska
Einfriedungsmauer im Norden des Klostergeländes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 D
2015
Peker, Franziska
Einfriedungsmauer im Süden des Klostergeländes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 E
2015
Peker, Franziska
Einfriedungsmauer im Süden des Klostergeländes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 F
2015
Peker, Franziska
Einfriedungsmauer im nordöstlichen Bereich des Klostergeländes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 G
2015
Peker, Franziska
sog. Fuchsturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 H
2015
Peker, Franziska
sog. Fuchsturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 I
2015
Peker, Franziska
Waschhaus am westlichen Eingangsbereich zum Klostergelände



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 J
2015
Peker, Franziska
Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 K
2015
Peker, Franziska
sog. Langschuppen (Speicher); heute Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 L
2015
Machold, Bärbel
Straßenseite des Nebengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 M
2015
Machold, Bärbel
sog. Langschuppen/Speicher



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 N
2015
Machold, Bärbel
sog. Langschuppen/Speicher



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 O
2015
Machold, Bärbel
umlaufende Einfriedungsmauer mit Waschhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09229222 P
2015
Machold, Bärbel
umlaufende Einfriedungsmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

