

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09229490
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Hainichen, Stadt
Anschrift Mittweidaer Straße 76
Gem. * Fl-stck. * Flur Crumbach * 18/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk verputzt, Giebel verschiefert, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1825 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXVIII/70/18**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XXVIII/70/20**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung




Fotonummer **F 09229490 A**
 Aufnahmejahr 2013
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Wohnstallhaus, Straßengiebel und östliche Längsseite



Fotonummer **F 09229490 B**
 Aufnahmejahr 2013
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Wohnstallhaus, Straßengiebel und westliche Längsseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

