Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09229490
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Hainichen, Stadt
Anschrift	Mittweidaer Straße 76
Gem. * Fl-stck. * Flur	Crumbach * 18/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk verputzt, Giebel verschiefert, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1825 (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XXVIII/70/18**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XXVIII/70/20**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	




Fotonummer	**F 09229490 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnstallhaus, Straßengiebel und östliche Längsseite



Fotonummer	**F 09229490 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnstallhaus, Straßengiebel und westliche Längsseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.