

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09229559
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt
Anschrift Dorfstraße 189
Gem. * Fl-stck. * Flur Erlbach * 77/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Bauerngarten eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus und Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk verbrettert, Fachwerk-Scheune, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXIX/2/19

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 446 019

Aufnahmejahr 1994
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Dreiseithof, Straßenansicht mit Wohnstallhaus



Fotonummer DF 446 020

Aufnahmejahr 1994
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Dreiseithof, Straßenansicht mit Scheune und Seitengebäude



Fotonummer F 09229559 A

Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Straßengiebel und Hofseite



Fotonummer F 09229559 B

Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude mit angebauter Scheune, Hofseite



Fotonummer F 09229559 C


Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Scheune, Hofseite



Fotonummer F 09229559 D

Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude und Scheune, südwestliche Längsseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

