

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09229562
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt
Anschrift Dorfstraße 168
Gem. * Fl-stck. * Flur Erlbach * 287/3
Bauwerksname Illing-Gut

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäuden, Scheune, Torbogen und Hopfplasterung eines Vierseithofes; zeit- und landschaftstypische Fachwerkgebäude, geschlossen erhaltener Bauernhof, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 18. Jh. (Wohnstallhaus); Umbau bez. 1868 (Wohnstallhaus); um 1800 (nördliches Seitengebäude); um 1700 (südliches Seitengebäude); Umbau bez. 1797 (südliches Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXIX/2/29
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XXIX/2/37
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer DF 446 013
 Aufnahmejahr 1994
 Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
 Beschreibung Vierseithof, Straßenansicht




Fotonummer DF 446 014
 Aufnahmejahr 1994
 Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
 Beschreibung Vierseithof, Feldseite



Fotonummer F 09229562 A
 Aufnahmejahr 2015
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Vierseithof, Straßenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

