

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09229580
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt
Anschrift Dorfstraße 112
Gem. * Fl-stck. * Flur Erlbach * 184a; 184b

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Bauernhofes; Fachwerkgebäude, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXIX/4/22
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XXIX/4/24
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 446 039
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Wohnstallhaus, Straßenansicht



Fotonummer F 09229580 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Bauernhofes




Fotonummer F 09229580 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ansicht südliches Wohnstallhaus und Teil der Hofseite des Seitengebäudes



Fotonummer F 09229580 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßenfront des Wohnstallhauses und Straßengiebel des Seitengebäudes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

