Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09229751

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt

Anschrift Schlachthofstraße 7; 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Stollberg * 500/2; 500/3

Bauwerksname Städtischer Schlachthof Stollberg/Erzgeb.

Kurzcharakteristik

Schlachthof, Gesamtanlage bestehend aus Schlachthaus mit Turm, im Winkel angebautem Nebengebäude einschließlich Schornstein, Einfriedungsmauer (ehemals eine Gebäudewand) und Hofpflasterung, Schauer und Verwaltungsgebäude (Nr. 7) sowie zwei frei stehende Nebengebäude (Nr. 9); sämtliche Gebäude aus roten Klinkern mit Bruchsteinsockeln, erstaunlich einheitlich erhaltene Anlage, ortsgeschichtlich, technikhistorisch und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1899-1900 (Schlachthof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09229751 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Schlachthaus mit Turm, im Winkel angebautem Nebengebäude und Schornstein



Fotonummer **F 09229751 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Schlachthaus mit Turm, Rückseite



Fotonummer **F 09229751 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Schlachthaus mit Turm



Fotonummer **F 09229751 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: an Schlachthaus mit Turm im Winkel angebautes Nebengebäude



Fotonummer **F 09229751 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Schlachthaus mit Turm, Teilansicht nordwestliche Längsseite




Fotonummer **F 09229751 F**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Schlachthaus mit Turm, südöstliche Längsseite mit Schornstein



Fotonummer **F 09229751 G**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: nordwestliches frei stehendes Nebengebäude



Fotonummer **F 09229751 H**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Pflasterung



Fotonummer **F 09229751 I**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Detailansicht Schornsteinkopf



Fotonummer **F 09229751 J**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliger Schlachthof: Wohn- bzw. Verwaltungsgebäude



Fotonummer **CXI/21/30**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Hübner, Ulrich
Beschreibung Zwei frei stehende Nebengebäude



Fotonummer **CXI/21/31**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Hübner, Ulrich
Beschreibung Schornstein



Fotonummer **CXI/21/32**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Hübner, Ulrich
Beschreibung Verwaltungsgebäude (Nr. 7) und Nebengebäude



Fotonummer **CXI/21/33**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Hübner, Ulrich
Beschreibung Schlachthaus, Rückseite



Fotonummer **LXXXI/46/13**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Klaus, Stephan
Beschreibung Zwei frei stehende Nebengebäude



Fotonummer **LXXXI/46/14**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Klaus, Stephan
Beschreibung Frei stehendes Nebengebäude



Fotonummer	**LXXXI/46/26**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Klaus, Stephan
Beschreibung	Technische Ausstattung, Detail



Fotonummer	**LXXXI/46/27**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Klaus, Stephan
Beschreibung	Technische Ausstattung, Detail



Fotonummer	**F 09229751 K**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	USb
Beschreibung	Ehemaliger Schlachthof, Gesamtanlage bestehend aus Schlachthaus mit Turm, im Winkel angebautem Nebengebäude einschließlich Schornstein, Einfriedungsmauer (ehemals eine Gebäudewand) und Hofpflasterung, Schauer und Verwaltungsgebäude (Nr. 7) sowie zwei frei stehende Nebengebäude (Nr. 9)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.