

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231217
Kreis Zwickau
Gemeinde Zwickau, Stadt
Anschrift Kiesweg 35
Gem. * Fl-stck. * Flur Hain * 108/4; 108/5

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich eines Vierseithofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, gut erhaltenes Ensemble von regionalhistorischer Bedeutung

Denkmaltext

Gut erhaltenes Ensemble ländlicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Streuobstwiese und Garten, Bauten zumeist 19. Jh.;

Wohnstallhaus mit Fachwerk im Obergeschoss, zweifarbig verschiefelter Giebel, zwei originale Fenster mit 7-Scheiben-Teilung und kleinem mittig angeordnetem Öffnungsflügel;

Scheune mit Fachwerk im Erdgeschoss, verbrettertem Obergeschoss und verbrettertem Giebel;

Durch den guten Originalzustand des Bauernhofes und die Vollständigkeit der Anlage wird dieser Bauernhof zum Zeitdokument ländlichen Bauhandwerks sowie der Lebens- und Arbeitsbedingungen des 19. Jh. und erlangt somit bau- und sozialgeschichtliche Bedeutung.

LFD/2011

Datierung Anfang 19. Jh. (Wohnstallhaus); Anfang 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09231217 A

2011

Weser, Gerd

Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich (Nebenanlagen) eines Vierseithofes



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09231217 B

2011

Weser, Gerd

Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich (Nebenanlagen) eines Vierseithofes



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09231217 C

2011

Weser, Gerd

Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich (Nebenanlagen) eines Vierseithofes



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09231217 D

2013

Müller, Michael

Wohnstallhaus, Tor und Seitengebäude (nicht erfasst) eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231217 E
2013
Müller, Michael
Seitengebäude von außen (nicht erfasst) eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231217 F
2013
Müller, Michael
Scheune von außen eines Vierseithofes und Teich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09231217 G
2013
Müller, Michael
Seitengebäude (nicht erfasst) und Scheune von außen eines Vierseithofes, davor Allee



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231217 H
2013
Müller, Michael
Tor und im Hintergrund Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

