Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09231217
Kreis	Zwickau
Gemeinde	Zwickau, Stadt
Anschrift	Kiesweg 35
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hain * 108/4; 108/5

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich eines Vierseithofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, gut erhaltenes Ensemble von regionalhistorischer Bedeutung

Denkmaltext

Gut erhaltenes Ensemble ländlicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Streuobstwiese und Garten, Bauten zumeist 19. Jh.;
Wohnstallhaus mit Fachwerk im Obergeschoss, zweifarbig verschieferter Giebel, zwei originale Fenster mit 7-Scheiben-Teilung und kleinem mittig angeordnetem Öffnungsflügel;
Scheune mit Fachwerk im Erdgeschoss, verbrettertem Obergeschoss und verbrettertem Giebel;

Durch den guten Originalzustand des Bauernhofes und die Vollständigkeit der Anlage wird dieser Bauernhof zum Zeitdokument ländlichen Bauhandwerks sowie der Lebens- und Arbeitsbedingungen des 19. Jh. und erlangt somit bau- und sozialgeschichtliche Bedeutung.

LFD/2011

Datierung	Anfang 19. Jh. (Wohnstallhaus); Anfang 19. Jh. (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Fotonummer	**F 09231217 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich (Nebenanlagen) eines Vierseithofes

Fotonummer	**F 09231217 B**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich (Nebenanlagen) eines Vierseithofes

Fotonummer	**F 09231217 C**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus (ohne Anbau) und Scheune sowie Reste des Bauerngartens, Streuobstwiese und Teich (Nebenanlagen) eines Vierseithofes

Fotonummer	**F 09231217 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnstallhaus, Tor und Seitengebäude (nicht erfasst) eines Vierseithofes

Fotonummer	**F 09231217 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Seitengebäude von außen (nicht erfasst) eines Vierseithofes

Fotonummer	**F 09231217 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Scheune von außen eines Vierseithofes und Teich



Fotonummer	**F 09231217 G**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Seitengebäude (nicht erfasst) und Scheune von außen eines Vierseithofes, davor Allee

Fotonummer	**F 09231217 H**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Tor und im Hintergrund Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.