

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09231486
Kreis	Zwickau
Gemeinde	Zwickau, Stadt
Anschrift	Lilienweg 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Gem. * Fl-stck. * Flur	Weißborn * 272a; 272i; 272/1; 272k; 272c; 272l; 272d; 272m; 272e; 272n; 272f; 272o; 272g; 272y; 272h; 272z; 272q; 275; 272r; 276; 272s; 272t; 272u; 272v;
Bauwerksname	Schockensiedlung (Sachgesamtheit)
Kurzcharakteristik	
Sachgesamtheit Schockensiedlung: 12 Doppelwohnhäuser und Vorgärten (alle Sachgesamtheitsteile) einer Siedlung; in seltener Konstruktionsweise original erhaltene Doppelwohnhäuser, von sozialgeschichtlicher und baugeschichtlicher Bedeutung	
Datierung	1925 (Siedlungshaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXII/15/25
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Weihbrecht, Cornelia
Beschreibung Siedlungshaus Lilienweg 1 und 3



Fotonummer CXII/15/26
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Weihbrecht, Cornelia
Beschreibung Siedlungshaus Lilienweg 5 und 7



Fotonummer CXII/15/27
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Weihbrecht, Cornelia
Beschreibung Siedlungshaus Lilienweg 2 und 4



Fotonummer CXII/15/28
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Weihbrecht, Cornelia
Beschreibung Siedlungshaus Lilienweg 6 und 8



Fotonummer CXII/15/29
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Weihbrecht, Cornelia
Beschreibung Siedlungshaus Lilienweg 10 und 12



Fotonummer CXII/15/30
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Weihbrecht, Cornelia
Beschreibung Siedlungshaus Lilienweg 9 und 11



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/15/31
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 13 und 15



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/15/32
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 14 und 16



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/15/33
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 17 und 19



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/15/34
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 16



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/16/2
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 18 und 20



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/16/1
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 21 und 23



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXII/16/3
2005
Weihbrecht, Cornelia
Siedlungshaus Lilienweg 25 und 27



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231486 A
2012
Müller, Michael
Siedlungshäuser; Doppelhäuser Lilienweg 16/14, 12/10, 8/6 und 4/2 (von links nach rechts)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231486 B
2012
Müller, Michael
Siedlungshäuser, Doppelhäuser Lilienweg 13/15, 17/19, 21/23, 25/27, 20/18, 16/14 und 12/10 (von links nach rechts)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231486 C
2012
Müller, Michael
Siedlungshaus, Doppelhaushälfte Lilienweg 16



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09231486 D
2012
Müller, Michael
Siedlungshaus, Doppelhaus Lilienweg 14/16



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09231486 E
2012
Müller, Michael
Siedlungshaus, Doppelhaus Lilienweg 21/23

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

