Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231530

Kreis Zwickau

Gemeinde Zwickau, Stadt

Anschrift Zwickauer Straße 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Hain * 142/5

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Bauernhofes; Wohn- und Wirtschaftsgebäude in Fachwerkbauweise in gutem Originalzustand von baugeschichtlichem, sozialgeschichtlichem und ortsbildprägendem Wert

Denkmaltext

Original erhaltene Wohn- und Wirtschaftsgebäude eines kleinen Bauernhofes, beide in Fachwerkbauweise, weitgehend original erhalten, vermutlich um 1800 erbaut;
Wohnhaus: zweigeschossig, über längsrechteckigem Grundriss, Erdgeschoss massiv und baulich verändert, strebenreiches Fachwerk im Obergeschoss, regelmäßig ausgebildet mit breitem Schwellenkranz, dieser bestehend aus Rähm, Schwelle und Füllhölzern, Satteldach mit Biberschwanzdoppeldeckung;
Scheune: eingeschossig mit Drempel, Fachwerk mit Ziegelausfachung, Giebel verschiefert, Satteldach mit Biberschwanzdoppeldeckung;
Denkmalwert: als typische Beispiele der Bauweise und Dokumente der Lebensweise des beginnenden 19. Jh. von baugeschichtlicher und sozialgeschichtlicher Bedeutung.

LfD/2011

Datierung 1783 Dendro (Wohnstallhaus); nach 1800 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09231530 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Bauer, Lukas
Beschreibung Wohnstallhaus und Scheune eines ehemaligen kleinen Bauerngutes




Fotonummer **F 09231530 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Bauer, Lukas
Beschreibung Wohnstallhaus und Scheune eines ehemaligen kleinen Bauerngutes



Fotonummer **F 09231530 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Bauer, Lukas
Beschreibung Wohnstallhaus und Scheune eines ehemaligen kleinen Bauerngutes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.