

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231678
Kreis Zwickau
Gemeinde Zwickau, Stadt
Anschrift Korbweg 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Crossen * 1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes; hausgeschichtlich bemerkenswertes Bauensemble von baugeschichtlicher, städtebaulicher und ortsgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Heute Wohnhaus, ehemaliges Wohnstallhaus: Erdgeschoss massiv unterfahren und baulich verändert, Fachwerk-Obergeschoss mit aufgeblatteten Kopfstreben an der Hoftraufseite, die zugewandte Giebelseite und abgewandte Traufseite verbrettert, Fensteröffnungen teilweise nachträglich vergrößert, steiles geschweiftes Satteldach.

Seitengebäude: zweigeschossig, im Erdgeschoss verändert, Fachwerk-Obergeschoss, ehemals mit Oberlaube, heute verkleidet und verbrettert, Satteldachabschluss.

Denkmalwert: baugeschichtlich und sozialgeschichtlich bedeutsam als Zeugen der ländlichen Bauweise des 17. und 18. Jh., ortsbildprägend auf Grund der Lage neben der Kirche sowie ortsgeschichtlich bedeutsam als Teil des alten Dorfkerns von Crossen.

LfD/2011

Datierung letztes Drittel 17. Jh. (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 18. Jh. (Seitengebäude)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09231678 A
 2011
 Weser, Gerd
 Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

