Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231706

Kreis Zwickau

Gemeinde Zwickau, Stadt

Anschrift Crossener Kirchstraße 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Crossen * 34; 36

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Einfassung der Miststatt eines Dreiseithofes; vollständig erhaltener Bauernhof mit wertvollen Fachwerkbauten von großer baugeschichtlicher und ortsgeschichtlicher sowie sozialgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Geschlossen erhaltener Dreiseithof, teilweise saniert, mit wertvollem Baubestand;
Wohnstallhaus: zweigeschossiges Gebäude, im Erdgeschoss massiv unterfahren, dort Garagen, die Türeinfassung verändert, Fachwerk-Obergeschoss zweiriegelig mit zahlreichen V-Streben, steiler Giebel , das Obergeschoss sowie das Giebeldreieck vorkragend, Schiffchenkehlung an der Schwelle, Abschluss durch steiles Satteldach.
Scheune: eingeschossiges Fachwerkgebäude, flaches Satteldach (erneuert in veränderter Dachneigung), gut erhaltenes kleines Holzschiebetor sowie Klappladen, Fachwerkkonstruktion unverändert.
Seitengebäude: neben dem Wohnstallhaus stehend, zweigeschossiges Gebäude mit massivem Erdgeschoss und einfachem Fachwerk-Obergeschoss, dort Holztür, ebenfalls am Giebel Ladeluke, Satteldach schiefergedeckt.
Wertvolles Ensemble ländlicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus dem 18. und 19. Jh. in gutem Originalzustand von großer bau-, orts- und sozialgeschichtlicher sowie städtebaulicher Bedeutung.

LfD/2011

Datierung um 1759 (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 18. Jh. (Scheune); um 1900 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09231706 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Einfassung der Miststatt eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09231706 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Einfassung der Miststatt eines Dreiseithofes




Fotonummer **F 09231706 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Einfassung der Miststatt eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09231706 E**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Einfassung der Miststatt eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.