Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231709

Kreis Zwickau

Gemeinde Zwickau, Stadt

Anschrift Crossener Kirchstraße 11

Gem. * Fl-stck. * Flur Crossen * 27/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Dreiseithofes; zeit- und landschaftstypisches Fachwerk-Wohnhaus mit massivem Erdgeschoss, von baugeschichtlicher und ortsgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Bauernhaus des 18. Jh., zweigeschossig, massives Erdgeschoss mit zu großen Fensteröffnungen, Fachwerk-Obergeschoss teilweise noch bauzeitliche Fenstergrößen. Vermutlich blieb die originale Fachwerkkonstruktion des 18. Jh. erhalten. Heute Obergeschoss neu verschiefert. Giebeldreieck leicht vorspringend. Abschluss durch steiles Satteldach. Nachträglicher massiver Eingangsvorbau ohne Denkmalwert.

Denkmalwert: baugeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und ortsbildprägender Wert als Zeugnis des Bauens des 18. Jh. sowie als wichtiger Bestandteil des alten Dorfkerns von Crossen.

LfD/2011


Datierung 18. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09231709 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.