

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231756
Kreis Zwickau
Gemeinde Zwickau, Stadt
Anschrift Jüdenhainer Straße 40
Gem. * Fl-stck. * Flur Hain * 133/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, zwei Tore und Scheune eines Vierseithofes; geschlossen erhaltener, gut gepflegter Vierseithof mit Baubestand des 18. und 19. Jh., von großer baugeschichtlicher und sozialgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Wohnstallhaus: Erdgeschoss massiv, unterfahren, baulich verändert und vereinfacht, mit Garageneinbau; Fachwerk-Obergeschoss mit kräftiger Schwelle, Rähm und Füllhölzern als horizontale Gliederung, regelmäßiges Fachwerk, zweiriegelig mit Eckstreben, Krüppelwalmdach;

1. Seitengebäude: links neben dem Wohnstallhaus, Erdgeschoss massiv, teils Ziegelmauerwerk verputzt, baulich verändert. Fachwerk-Obergeschoss, Eckstreben, regelmäßige Gliederung, Krüppelwalmdach, vermutliche Bauzeit 19. Jh.;

2. Seitengebäude: rechts neben dem Wohnstallhaus, Erdgeschoss massiv, auch dort Garageneinbauten und leichte Veränderungen, Fachwerk-Obergeschoss, regelmäßig gegliedert, dort noch teils alte Fenster erhalten, Tür im Obergeschoss, Krüppelwalmdach, ein Giebel zur Straße massiv;

Tordurchfahrten: zwischen Scheune und diesem Seitengebäude und Wohnstallhaus zwei große Rundbogentore, die sowohl die Zufahrt in den Hof als auch die Feldzufahrt ermöglichen;

Scheune: hofseitiger Abschluss, eingeschossig mit Drempel, Abschluss durch Satteldach, große originale Holztore, teils mit Schlupfporte, Fenster teils original, 1. H. 19. Jh., besterhaltenstes Gebäude der Hofanlage;

Geschlossen erhaltene Hofanlage, auf Grund ihres gut erhaltenen Fachwerkhausbestandes von großer baugeschichtlicher sowie sozialgeschichtlicher Bedeutung.

LFD/2011

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); 19. Jh. (1. Seitengebäude links); 1. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09231756 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, zwei Tore und Scheune eines Vierseithofes; Detail Fenster



Fotonummer **F 09231756 H**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, zwei Tore und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

