Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09231772

Kreis Zwickau

Gemeinde Zwickau, Stadt

Anschrift Straße der Einheit 29

Gem. * Fl-stck. * Flur Crossen * 804/2

Kurzcharakteristik

Villa mit Garten und Einfriedung; Neorenaissancebau mit Villengarten, weitgehend original erhalten, baugeschichtlich und künstlerisch von Bedeutung

Denkmaltext

Schlichte Villa, lt. Inschrift 1911 erbaut. Neorenaissancebau, zweigeschossig, Putzfassade mit porphyrfarbener Werksteingliederung, unregelmäßiger Grundriss. Neben der Werksteingliederung wird das Fassadenbild des Hauses durch Erker, Eingangsvorbauten, Wintergarten, einen Klinkersockel sowie Stufengiebel geprägt. Bemerkenswert ist der gute Originalzustand des Hauses. Beispielsweise blieben neben dem originalen Putz die bauzeitlichen Türen und Fenster erhalten. An der Straßenfassade befindet sich eine Steinplatte mit der Inschrift: "Erbaut Anno 1911". Das Haus ist umgeben von einem Garten, von dem Reste der Wegepflasterung, Wegeführung und Terrassierung ebenso erhalten geblieben sind wie prägende Gehölze (z. B. Korkenzieherweide, Hainbuche, Eschen, Linden, Flieder). Im unteren Teil des Gartens ist ein Rondell erkennbar sowie Wegeinfassungen sich kreuzender Wege. Der Garten wird eingefasst durch einen schmiedeeisernen Zaun aus der Erbauungszeit der Villa.

Durch den außergewöhnlich guten Originalzustand von Villa, Garten und Einfriedung wird das Ensemble zum Dokument der Architektur und Gartenkunst des beginnenden 20. Jahrhunderts, wodurch es baugeschichtliche und gartengeschichtliche Bedeutung erlangt.

LfD/2011

Datierung bez. 1911 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09231772 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Villa mit Garten und Einfriedung (Nebenanlage)



Fotonummer **F 09231772 F**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Villa mit Garten und Einfriedung (Nebenanlage)



Fotonummer **F 09231772 H**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Villa mit Garten und Einfriedung (Nebenanlage); Wintergarten



Fotonummer **F 09231772 I**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Einfriedungszaun mit Zufahrtstor und Pforte



Fotonummer	**F 09231772 J**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Villa mit Garten und Einfriedungszaun, Blick von Nordwesten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.