Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09232182
Kreis	Vogtlandkreis
Gemeinde	Weischlitz
Anschrift	Am Burgstein 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ruderitz * 386
Bauwerksname	Wallfahrtskirchenruinen Burgstein (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Wallfahrtskirchenruinen Burgstein: Wohnstallhaus (über winkelförmigem Grundriss) und Stallscheune eines Bauernhofes (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09300647); geschlossene Hofanlage in markanter Lage, zum Ensemble der Burgsteinruinen gehörig, ortshistorische Bedeutung

Datierung	bez. 1861 (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXII/94/16**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schaal, Robert
Beschreibung	Wohnstallhaus und Stallscheune eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.