

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -  
Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 09232182  
**Kreis** Vogtlandkreis  
**Gemeinde** Weischlitz  
**Anschrift** Am Burgstein 2  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ruderitz \* 386  
**Bauwerksname** Wallfahrtskirchenruinen Burgstein (Sachgesamtheit)

**Kurzcharakteristik**

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Wallfahrtskirchenruinen Burgstein: Wohnstallhaus (über winkelförmigem Grundriss) und Stallscheune eines Bauernhofes (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09300647); geschlossene Hofanlage in markanter Lage, zum Ensemble der Burgsteinruinen gehörig, ortshistorische Bedeutung


**Datierung** bez. 1861 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>LXXII/94/16</b>
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schaal, Robert
Beschreibung	Wohnstallhaus und Stallscheune eines Bauernhofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

