Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09232523
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Claußnitz
Anschrift	Pfarrgasse 1a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Claußnitz * 189; 200
Bauwerksname	Pfarrhof

Kurzcharakteristik


Pfarrhaus und zweites Wohnhaus eines Pfarrhofes mit Pfarrgarten; Pfarrhaus stattlicher Putzbau mit Gliederung im Erdgeschoss, Krüppelwalmdach, Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1839/1840 (Pfarrhaus); 1868 (Wohnhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09232523 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Pfarrhaus, Kirchseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.