

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09232523  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Claußnitz  
**Anschrift** Pfarrgasse 1a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Claußnitz \* 189; 200  
**Bauwerksname** Pfarrhof

### Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und zweites Wohnhaus eines Pfarrhofes mit Pfarrgarten; Pfarrhaus stattlicher Putzbau mit Gliederung im Erdgeschoss, Krüppelwalmdach, Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** 1839/1840 (Pfarrhaus); 1868 (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09232523 A</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Pfarrhaus, Kirchseite

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

