Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09232797

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Burkhardtsdorf

Anschrift Kemtauer Straße 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Burkhardtsdorf * 160

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Böschungsmauer; Obergeschoss Fachwerk, zum Teil verschiefert, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1850 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CXI/38/2**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus und Böschungsmauer



Fotonummer **F 09232797 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Böschungsmauer, nordöstlicher Bereich mit Hauszufahrt



Fotonummer **F 09232797 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Straßenfront und südwestliche Seite mit Anbau



Fotonummer **F 09232797 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, nordöstliche Giebelseite




Fotonummer **F 09232797 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Böschungsmauer, Bereich vor Wohnhaus und Seitengebäude



Fotonummer **F 09232797 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Böschungsmauer, südwestlicher Bereich entlang Zufahrt Nr. 2a

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.