Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09232847

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Claußnitz

Anschrift Burgstädter Straße 79

Gem. * Fl-stck. * Flur Claußnitz * 418/6

Kurzcharakteristik

Wohnhaus; Putzbau mit aufwändiger Fassadengestaltung, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Wohnhaus in offener Bebauung, um 1880 errichtet, warhscheinlich ursprünglich zur dahinterliegenden Fabrik gehörend. Zweigeschossiger Putzbau auf längsrechteckigem Grundriss mit 5 und 4 Achsen sowie Satteldach. An der Straßentraufseite mit zwei seitliche Vorlagen, die durch Pilaster gegliedert werden. Die Fassade des Gebäudes gegliedert und gestaltet durch Putzquaderung im Erdgeschoß, ein gekröpftes Gesims zwischen Erdgeschoß und Obergeschoß sowie ein durchlaufendes Gesims zwischen den Fenstern des 1. Obergeschosses, die Sohlbänke einbeziehend. Über den Fenstern im Obergeschoß waagerechte Fensterverdachungen und Dreieckesgiebelverdachungen. Kräftig ausgeprägtes Kranzgesims mit Kragsteinen. Die Fensterbrüstungen sind verziert u.a. durch Diamantquader. Die Straßentraufseite wird durch einen zweiachsigen Dacherker bekrönt sowie zwei einfache kleinere Gauben aus der Erbauungszeit. Die dem Eingang gegenüberliegende Giebelseite und Hoftraufseite in zeittypischer Art sparsamer gestaltet. Im Obergeschoß blieben die ursprünglichen zweiflügligen Fenster mit Oberlicht erhalten. Auch die Haustür entstammt der Erbauungszeit. Das Gebäude steht traufseitig an der wichtigsten Durchfahrtsstraße des Ortes und prägt maßgebend diesen nicht zur ursprünglichen Dorflage gehörenden Straßenzug.
Der Denkmalwert des beschriebenen Gebäudes ergibt sich vorrangig aus der baugeschichtlichen Bedeutung, indem es eine typische und ansprechende Umsetzung der Bauweise und Stilvorstellung seiner Entstehungszeit aufweist. Hierbei ist auch der gute Originalzustand hervorzuheben. Weiterhin ergibt sich ein öffentliches Erhaltungsinteresse aus der ebenfalls oben aufgeführten ortsbildprägenden Wirkung des Gebäudes.
LfD/1995

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09232847 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Straßenfront und nordöstliche Giebelseite mit Hauseingang



Fotonummer **F 09232847 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Straßenfront und südwestliche Giebelseite



Fotonummer **F 09232847 C**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer	**F 09232847 D**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus



Fotonummer	**F 09232847 E**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.