

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09232872
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Claußnitz
Anschrift Südweg 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Röllingshain * 254/7

Kurzcharakteristik

Nördliches Wohnstallhaus eines Vierseithofes; Obergeschoss Sichtfachwerk, Giebel verkleidet, Satteldach mit Schiefereindeckung, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 18. Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09232872 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Straßenseite und Ostgiebel




Fotonummer **F 09232872 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Hofseite eines Seitenegebäudes KEIN DENKMAL



Fotonummer **F 09232872 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

