Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09232875

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Claußnitz

Anschrift Rochlitzer Straße 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Diethensdorf * 193/6

Kurzcharakteristik

Scheune eines Dreiseithofes; Fachwerkbauweise, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09232875 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes, südliche Längsseite und östliche Giebelseite




Fotonummer **F 09232875 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes, Hofseite mit Verbindungsbau



Fotonummer **F 09232875 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Dreiseithof. Gesamtansicht von der Straße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.