# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 09232877 |
| **Kreis** | Mittelsachsen |
| **Gemeinde** | Claußnitz |
| **Anschrift** | Rochlitzer Straße 29 |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Diethensdorf * 6/3 |

**Kurzcharakteristik**

Nördliches und südliches Seitengebäude eines Vierseithofes; beide Gebäude Obergeschoss Sichtfachwerk, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

| | |
|---|---|
| **Datierung** | um 1700 (Seitengebäude); um 1800 (Seitengebäude) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |




| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09232877 A** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Zwei Seitengebäude eines Vierseithofes |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09232877 B** |
| Aufnahmejahr | 2013 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Seitengebäude, Detailansicht südliches Gebäude |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**