

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09232878

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Claußnitz

Anschrift Kastanienweg 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Diethensdorf * 65a

Kurzcharakteristik

Nördliches Wohnstallhaus, östliches Seitengebäude (Pferdestall) mit Kumthalle, südliches Seitengebäude und westliche Scheune sowie zwei Torbögen eines Vierseithofes; beide Seitengebäude in Fachwerkbauweise, geschlossen erhaltene Hofanlage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); Mitte 19. Jh. (Vierseithof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09232878 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Ansicht von der Straße von Westen



Fotonummer **F 09232878 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Innenhof mit Stallgebäude




Fotonummer **F 09232878 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Pferdestall mit Kumthalle und Torbögen



Fotonummer **F 09232878 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Straßenseite des Wohnstallhauses und Rückseite des Pferdestalls



Fotonummer **F 09232878 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Straßenseite des Wohnstallhauses mit östlichem Zufahrtstor und Giebelseite des Pferdestalls



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

