

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09232881
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Claußnitz
Anschrift Lindenweg 30
Gem. * Fl-stck. * Flur Diethensdorf * 128/3; 128/1

Kurzcharakteristik

Südwestliches Wohnstallhaus, nordwestliches Seitengebäude und nordöstliche Scheune eines Vierseithofs, sowie Toreinfahrt (Holztor) und Flusskieselpflasterung im Hof; landschafts- und zeittypischer Bauernhof in gutem Originalzustand von baugeschichtlicher, hausgeschichtlicher und sozialgeschichtlicher Bedeutung

Datierung um 1720 (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09232881 A**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Karsch, Karl-Heinz
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofs



Fotonummer **F 09232881 B**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Karsch, Karl-Heinz
Beschreibung Hofpflaster eines Vierseithofs



Fotonummer **F 09232881 C**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Karsch, Karl-Heinz
Beschreibung Hoftor innen eines Vierseithofs



Fotonummer **F 09232881 D**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Karsch, Karl-Heinz
Beschreibung Hoftor außen eines Vierseithofs



Fotonummer **F 09232881 E**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Karsch, Karl-Heinz
Beschreibung Hoftor außen eines Vierseithofs



Fotonummer **F 09232881 F**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Karsch, Karl-Heinz
Beschreibung Scheune eines Vierseithofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09232881 G
2008
Karsch, Karl-Heinz
Wohnstallhaus eines Vierseithofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09232881 H
2013
Machold, Bärbel
Vierseithof, südwestliche Längsseite des Wohnstallhauses,
davor Nebengebäude von Nr. 32



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09232881 I
2013
Machold, Bärbel
Vierseithof, Toreinfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

