

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09233333  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Claußnitz  
**Anschrift** Hauptstraße 70  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Markersdorf \* 75

### Kurzcharakteristik

Villa und Garten mit Gartenpavillon und Brunnen; Villa im Stil des Späthistorismus, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutsam, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1910 (Villa)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CXXII/55/45  
**Aufnahmejahr** 1992  
**Fotograf** Koch, Ditte  
**Beschreibung** Villa mit Garten




**Fotonummer** CXXII/85/26  
**Aufnahmejahr** 2007  
**Fotograf** Kober-C., Ragnhild  
**Beschreibung** NO-Bereich mit Pavillon in der NO-Ecke des Gartens (von SW nach NO)



**Fotonummer** CXXII/85/27  
**Aufnahmejahr** 2007  
**Fotograf** Kober-C., Ragnhild  
**Beschreibung** Solitärbaum (Buche) im West-Bereich und Baumreihe (Kastanien) an der West-Grenze (von SO nach NW)



**Fotonummer** CXXII/85/28  
**Aufnahmejahr** 2007  
**Fotograf** Kober-C., Ragnhild  
**Beschreibung** Reste des Brunnens am Hang im Norden der Villa (von Nord nach Süd)



**Fotonummer** CXXII/85/29  
**Aufnahmejahr** 2007  
**Fotograf** Kober-C., Ragnhild  
**Beschreibung** Reste des Brunnens am Hang im Norden der Villa (von SW nach NO)



**Fotonummer** CXXII/85/30  
**Aufnahmejahr** 2007  
**Fotograf** Kober-C., Ragnhild  
**Beschreibung** Obere Treppe im NO der Villa und Baumreihe im Ost-Bereich der Nord-Grenze



**Fotonummer** CXXII/85/31  
**Aufnahmejahr** 2007  
**Fotograf** Kober-C., Ragnhild  
**Beschreibung** Terrassierung im NW-Bereich (von Ost nach West)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/85/32**  
2007  
Kober-C., Ragnhild  
Pavillon in der NO-Ecke des Gartens (von NW nach SO)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/85/33**  
2007  
Kober-C., Ragnhild  
Buche von 5 Hainbuchen umgeben im NO der Villa (von NO nach SW)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/85/34**  
2007  
Kober-C., Ragnhild  
Terrassierung im Ost-Bereich, Baumbestand, Pavillon (von SW nach NO)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/85/35**  
2007  
Kober-C., Ragnhild  
Gesamtansicht mit Baumreihe (Linden) an der Hauptstraße, im Hintergrund links die Villa (von SO nach NW)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/85/36**  
2007  
Kober-C., Ragnhild  
Böschung im Süden der Villa, zwei Solitäräume (Magnolien) (von Süd nach Nord)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09233333 A**  
2013  
Machold, Bärbel  
Villa und Villengarten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09233333 B**  
2013  
Machold, Bärbel  
Villa, Straßenfront



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09233333 C**  
2013  
Machold, Bärbel  
Villa, Teilansicht östliche Seite mit Hauseingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09233333 D**  
2013  
Machold, Bärbel  
Villa, Fassadendetail mit Giebel und Eckturm

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

