Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09234056
Kreis	Vogtlandkreis
Gemeinde	Klingenthal, Stadt
Anschrift	Bahnhofstraße 1; 1a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Klingenthal * 519/58; 519/48; 519/57
Bauwerksname	Grenzbahnhof Klingenthal; Schmalspurbahn Klingenthal–Sachsenberg/Georgenthal

Kurzcharakteristik

Ehemaliger Bahnhof mit Empfangsgebäude (Nr. 1), Lokschuppen (Nr. 1a), Triebwagen und Beiwagen 2017 verschrottet; Bahnhof der Schmalspurbahn Klingenthal–Sachsenberg/Georgenthal (6963; sä. KSG (ex KUG) baugeschichtliche Bedeutung, Zeugnis regionaler Verkehrsgeschichte und Ortsgeschichte

Datierung	1886 (Empfangsgebäude); 1886 (Lokschuppen)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CIX/82/6**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/7**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/8**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/9**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/10**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/11**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **CIX/82/16**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/17**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/82/18**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09234056 A**
Aufnahmejahr
Fotograf Sachsenschiene.de
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Ansicht und Grundriss



Fotonummer **F 09234056 C**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09234056 D**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail



Fotonummer **F 09234056 E**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09234056 F**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09234056 G**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09234056 H**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09234056 I**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09234056 J**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail



Fotonummer **F 09234056 K**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail



Fotonummer **F 09234056 L**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail



Fotonummer **F 09234056 M**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail Fenster



Fotonummer **F 09234056 N**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail




Fotonummer **F 09234056 O**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude, Detail Gleisanlagen



Fotonummer **F 09234056 P**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Hübner, Ulrich; Grötzsch
Beschreibung Bahnhof Klingenthal; Empfangsgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.