Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09234150

Kreis Vogtlandkreis

Gemeinde Klingenthal, Stadt

Anschrift Floßgrabenweg -

Gem. * Fl-stck. * Flur Brunndöbra * 974/1; 972/2; 972/3; 999/2; 914/1; 991/1; 910; 990/1; 909; 989/1; 905; 980; 904; 975/2; 975/4; 952/3; 952/2; 885/1; 948/3; 948/5

Bauwerksname Floßgrabensystem Göltzsch-Elster-Flöße (Sachgesamtheit); Kielfloßgraben; Saubachriss

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheitsbestandteil der Sachgesamtheit Floßgrabensystem Göltzsch-Elster-Flöße in der Gemeinde Klingenthal, OT Mühlleithen: Teilabschnitt »Saubachriss« sowie »Kielfloßgraben« des Floßgrabensystems als Sachgesamtheitsteil (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09234379, Gemeinde Grünbach, OT Muldenberg); der »Saubachriss« sowie »Kielfloßgraben« wird fortgeführt im »Oberen und Unteren Floßgraben« in den Flurbereichen Grünbach, OT Muldenberg sowie Muldenhammer, OT Hammerbrücke, teilweise sehr gut original erhalten, zum Flößen von Scheitholz für die einheimische Industrie (Brennholz), von technikhistorischer und regionalhistorischer Bedeutung

Datierung 1571-1579 (Floßgraben)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CIX/89/31**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Waldgebiet südlich des KielbergesDurchlass mit Rinne



Fotonummer **CIX/90/1**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Waldgebiet südlich des KielbergesWerksteineinfassung am Kielweg



Fotonummer **DF 472 601**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Unterer Floßteich (am Scheibenberg)



Fotonummer **CX/25/17**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietFloßrutsche bei Falkensteiner Straße



Fotonummer **CIX/89/32**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Waldgebiet südlich des KielbergesDurchlass mit Rinne



Fotonummer **CIX/89/34**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietSüdlich des KielbergesKielfloßgraben mit originalem Schichtmauerwerk



Fotonummer **CIX/89/35**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietSüdlich des KielbergesWerksteineinfassung am Kielweg



Fotonummer **CIX/89/36**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietSüdlich des KielbergesWerksteineinfassung am Kielweg



Fotonummer **CIX/90/4**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietZapfenhaus auf dem Damm des Unteren Floßteiches



Fotonummer **CIX/90/5**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietAm WintersportzentrumDamm des ehemaligen Oberen Floßteiches, Teichseite



Fotonummer **CIX/90/6**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietDamm des ehemaligen Oberen Floßteiches, Talseite



Fotonummer **CX/25/19**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietÜberlauf vom Sauteich in den Saubach



Fotonummer **CX/25/20**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietÜberlauf vom Sauteich in den Saubach



Fotonummer **CX/25/21**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietGrundablass des Sauteiches, rechts im Hintergrund das Zapfenhaus auf der Dammkrone in den Saubach



Fotonummer **CX/25/23**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung WaldgebietGrundablass des Sauteiches, Blick von der Dammkrone



Fotonummer **DF 472 602**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Zapfenhaus am Unteren Floßteich auf dem Staudamm, Eckansicht



Fotonummer **DF 472 603**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Blick gegen Zapfenhaus am Unteren Floßteich auf dem Staudamm, Giebelansicht




Fotonummer **DF 472 604**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Floßgraben unterhalb des Unteren Floßteiches



Fotonummer **DF 472 605**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Floßgraben unterhalb des Unteren Floßteiches

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.