Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09234352

Kreis Vogtlandkreis

Gemeinde Markneukirchen, Stadt

Anschrift Buttergrund 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Landwüst * 602a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und zwei Scheunen eines Bauernhofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk verbrettert, Scheunen verbrettert, Gehöft in vogtlandtypischer Bauweise, von baugeschichtlichem Wert

Datierung bez. 1777 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 490 401**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Deutsche Fotothek
Beschreibung Gehöft (Wohnstallhaus)



Fotonummer **DF 490 402**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Deutsche Fotothek
Beschreibung Gehöft (Wohnstallhaus), Feldseite



Fotonummer **CX/87/4**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Wohnstallhaus und zwei Scheunen eines Hakenhofes, von Norden




Fotonummer **CX/87/5**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Wohnstallhaus und zwei Scheunen eines Dreiseithofes, von Nord-Osten



Fotonummer **CX/87/6**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Bauernhaus (Dreiseithof) von Nord-Westen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.