Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09234974

Kreis Vogtlandkreis

Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt

Anschrift Ritterstraße 30

Gem. * Fl-stck. * Flur Sorga m. Hinterhain * 31/18; 54b

Bauwerksname Rittergut Sorga

Kurzcharakteristik

Wirtschaftsgebäude eines Rittergutes und Zufahrtsallee; alte Ortslage Sorga, Pferdestall mit originaler hölzerner Kumthalle, Fachwerkdrempel und -türmchen, von landschafts- und ortsbildprägender sowie wissenschaftlicher Bedeutung, das als Denkmal dazugehörende Herrenhaus wurde 1999 abgebrochen

Datierung 19. Jh. (Wirtschaftsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLII/45/13**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/14**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/15**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/16**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/17**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/18**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/19**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/20**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/21**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/22**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/23**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/24**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLII/45/25**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 623**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 624**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 625**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 626**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 631**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 632**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 411 634**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09234974 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Reste des Rittergutes Sorga, rückwärtiges Stallgebäude



Fotonummer **F 09234974 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Reste des Rittergutes Sorga, Stallgebäude an der Ritterstraße, dahinter Bäume der Zufahrtsallee




Fotonummer **F 09234974 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Reste des Rittergutes Sorga, Zufahrtsallee beginnend an der Alten Rützengrüner Straße



Fotonummer **F 09234974 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Reste des Rittergutes Sorga, Zufahrtsallee beginnend an der Alten Rützengrüner Straße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.