

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09235193  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Rochlitz, Stadt  
**Anschrift** Leipziger Straße 23  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Rochlitz \* 629/1

### Kurzcharakteristik

Villa mit Nebengebäuden und Einfriedung; abwechslungsreiche Baukörpergestaltung in Historismusformen, Fassaden mit Porphyrtuffverkleidung und kräftigen Gliederungselementen, oberes Halbgeschoss verputzt, zum Hof offene Veranda, daneben Hauseingang, Nebengebäude Putzfassaden mit Gliederungselementen in Porphyrtuff, Einfriedung teils Mauer in Porphyrtuff, teils schmiedeeiserner Zaun, baugeschichtlich und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1890 (Villa)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CXII/85/25  
**Aufnahmejahr** 2006  
**Fotograf** Koch, Ditte  
**Beschreibung** Villa mit Seitengebäuden und Einfriedung, Remise



**Fotonummer** CXII/85/26  
**Aufnahmejahr** 2006  
**Fotograf** Koch, Ditte  
**Beschreibung** Villa mit Seitengebäuden und Einfriedung



**Fotonummer** F 09235193 A  
**Aufnahmejahr** 2017  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Villa mit Toreinfahrt und Einfriedung



**Fotonummer** F 09235193 B  
**Aufnahmejahr** 2017  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Villa mit Nebengebäuden und Einfriedung



**Fotonummer** F 09235193 C  
**Aufnahmejahr** 2017  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Nebengebäude



**Fotonummer** F 09235193 D  
**Aufnahmejahr** 2017  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Villa mit Nebengebäuden und Einfriedung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

