

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09235295

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Rochlitz, Stadt

Anschrift Gärtnerstraße 46

Gem. * Fl-stck. * Flur Rochlitz * 611/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in offener Bebauung, heute Diakoniestation; Putzbau in einfachen Formen der Zeit um 1860/70, Gliederungselemente in Porphyrtuff, ehemals Wohnhaus der Orgelbaufamilie Schmeisser, ortsgeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und orgelbaugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Bei dem Gebäude handelt es sich um das einstige Wohnhaus der Orgelbaufamilie Schmeisser. Zunächst war das 1844 von Wilhelm Eduard Schmeisser gegründete Unternehmen in Hauptstraße 5 ansässig. 1868 verlegte man den Firmensitz in die neu errichteten Gebäude an der Gärtnerstraße. Nach dem Abriss der rückwärtig gelegenen Werkstätten ist jetzt nur noch das straßenseitige Wohnhaus des traditionsreichen Familienunternehmens erhalten. Heute wird es als Sozialstation genutzt. Der traufständige Bau hat gleichmäßig gegliederte Fassaden mit Porphyrtuffelementen. Die schon ursprünglich schlichte Gestaltung zwischen biedermeierlichen Nachklängen und Historismuseinfluss zeigt sich heute durch nachträgliche Vereinfachungen noch nüchterner. Die Ecklisenen des Erdgeschosses gehen in der heutigen Form vermutlich auf die 1930er Jahre zurück, einst waren sie genutet.

Das Objekt ist ein Zeugnis der örtlichen Bauentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Es verweist auf den zunehmenden Prozess der Stadterweiterung jenseits der alten Grenzen. Einen herausragenden Denkmalwert hat es als Erinnerungsort an die Rochlitzer Orgelbaufirma Schmeisser, die durch ihre Tätigkeit im 19. und 20. Jh. einen wichtigen Beitrag zur reichen sächsischen Orgellandschaft leistete. Unter diesen Aspekten erlangt das Gebäude ortsentwicklungsgeschichtliche, ortsgeschichtliche und orgelbaugeschichtliche Bedeutung.

LfD/2020

Datierung 1868 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	CXX/38/11A
Aufnahmejahr	2006
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Ehem. Wohnhaus, heute Sozialstation



Fotonummer	F 09235295 A
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Ehem. Wohnhaus, heute Sozialstation



Fotonummer	F 09235295 B
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Ehem. Wohnhaus, heute Sozialstation



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

