

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09235319
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Rochlitz, Stadt
Anschrift	Kunigundenplatz -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Rochlitz * 33
Bauwerksname	Kunigunden-Kirche

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung; bedeutende spätgotische Hallenkirche, Schiff und Chor mit reicher Fassadengestaltung in Porphyrtuff, Westteile mit Turm verputzt, Gliederungselemente in Porphyrtuff, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich, künstlerisch und städtebaulich von Bedeutung

Datierung 1470-1499 (Kirche); 1688 (Kirchturm); 1513 (Hochaltar); Anfang 16. Jh. (Schnitzaltar); Mitte 19. Jh. (Kanzel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXX/35/18A
Aufnahmejahr 2006
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Kunigunden-Kirche



Fotonummer F 09235319 B
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche (mit Hochaltar und weitere Ausstattung)



Fotonummer F 09235319 C
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Blick zum Altar



Fotonummer F 09235319 D
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Altar



Fotonummer F 09235319 A
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Blick zum Altar




Fotonummer F 09235319 F
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Chor von Südost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09235319 G
2017
Trajkovits, Thomas
Kirche, Chor von Nordost

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

