Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09235319
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Rochlitz, Stadt
Anschrift	Kunigundenplatz -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Rochlitz * 33
Bauwerksname	Kunigunden-Kirche


Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung; bedeutende spätgotische Hallenkirche, Schiff und Chor mit reicher Fassadengestaltung in Porphyrtuff, Westteile mit Turm verputzt, Gliederungselemente in Porphyrtuff, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich, künstlerisch und städtebaulich von Bedeutung

Datierung	1470-1499 (Kirche); 1688 (Kirchturm); 1513 (Hochaltar); Anfang 16. Jh. (Schnitzaltar); Mitte 19. Jh. (Kanzel)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**CXX/35/18A**
Aufnahmejahr	2006
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Kunigunden-Kirche



Fotonummer	**F 09235319 B**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Kirche (mit Hochaltar und weitere Ausstattung)



Fotonummer	**F 09235319 C**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Kirche, Blick zum Altar



Fotonummer	**F 09235319 D**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Kirche, Altar



Fotonummer	**F 09235319 A**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Kirche, Blick zum Altar




Fotonummer	**F 09235319 F**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Kirche, Chor von Südost



Fotonummer	**F 09235319 G**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Kirche, Chor von Nordost

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.