Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09235898

Kreis Zwickau

Gemeinde Gersdorf

Anschrift Hofer Straße 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Gersdorf * 10/2

Bauwerksname C. G. Hillig Strumpffabrik (ehem.)

Kurzcharakteristik

Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung; qualitätvoller spätklassizistischer Putzbau, von wirtschaftsgeschichtlicher, baugeschichtlicher und ortsgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Lt. mündlicher Auskunft 1856 als Wohn- und Verwaltungsgebäude der auf dem gleichen Grundstück befindlichen Strumpffabrik C. G. Hillig erbaut. Nach Abbruch der Fabrik frei im Grundstück stehen. Zweigeschossiger, städtebaulich markant stehender Putzbau mit gut erhaltener Putznutung im Erdgeschoss, verschiedenen Gesimsen, Fensterverdachungen und Friesen. Die Fassade wird durch diese Dekorationen und die regelmäßig angeordneten Rechteckfenster mit Funktions- und Sprossenteilung geprägt. Abgeschlossen wird das Haus durch ein Satteldach. An der Hofgiebelseite schließt ein zweigeschossiger Holzbau an, welcher im Erdgeschoss die Eingangsüberdachung bildet. Im Inneren ging größtenteils die wertvolle Bauausstattung verloren, lediglich einige Art Deco Bleiglasfenster und die Parkettböden verblieben am Ort.
Das Haus beeindruckt heute durch seine authentische und baukünstlerisch anspruchsvolle Fassadengestaltung, die in vergleichbarer Qualität heute nur noch vereinzelt anzutreffen ist. Durch seine Kubatur und dominante Straßenlage prägt das Gebäude maßgeblich das Ortsbild. Der Denkmalwert des Hauses ergibt sich somit aus dem baukünstlerischen, baugeschichtlichen und städtebaulichen Wert.

LfD/2012

Datierung 1862 (Textilindustrieanlagenteil)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 465 429**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Gommlich, Robert
Beschreibung Wohnhaus mit Einfriedung, Straßenansicht



Fotonummer **F 09235898 A**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus in offener Bebauung mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude in offener Bebauung mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 09235898 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 09235898 M**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung




Fotonummer **F 09235898 N**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 O**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 P**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 Q**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 R**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 S**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 T**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung




Fotonummer **F 09235898 U**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 V**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 W**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 X**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 Y**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 Z**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 AA**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 AB**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 AC**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZA**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZB**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZC**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZD**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZE**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZF**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZG**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZH**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZI**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZJ**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZK**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung




Fotonummer **F 09235898 ZL**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZM**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZN**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZO**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZP**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung




Fotonummer **F 09235898 ZQ**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung



Fotonummer **F 09235898 ZR**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohn- und Verwaltungsgebäude mit Einfriedung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.