

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09235967
Kreis Zwickau
Gemeinde Bernsdorf
Anschrift Hauptstraße 117
Gem. * Fl-stck. * Flur Bernsdorf * 124

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und Stallgebäude eines Vierseithofes; baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung, dorfbildprägende Fachwerkbauten


Datierung 1792 lt. Auskunft, später überformt (Wohnstallhaus); 1876 lt. Auskunft (Scheune);
1878 lt. Auskunft (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09235967 A
Aufnahmejahr	2010
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

