Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09236212
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Geringswalde, Stadt
Anschrift	Klosterallee 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hilmsdorf * 1/7
Zusätzl.-Anschrift	*Mittweidaer Straße 63* *1/21*Hilmsdorf*

Kurzcharakteristik


Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes (Seitengebäude Mittweidaer Str. 63 abgebrochen); landschaftstypisches bäuerliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand von ortsbildprägender Bedeutung

Datierung	bez. 1808 (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/19**
Aufnahmejahr	1997
Fotograf	Lukas, Viktoria
Beschreibung	Wohnstallhaus Mittweidaer Straße 63

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr.	09236212	
Kreis	Mittelsachsen	
Gemeinde	Geringswalde, Stadt	
Anschrift	Mittweidaer Straße 63	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hilmsdorf * 1/21	
Zusätzl.-Anschrift	*Mittweidaer Straße 63*	*1/21*Hilmsdorf*

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes (Seitengebäude Mittweidaer Str. 63 abgebrochen); landschaftstypisches bäuerliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand von ortsbildprägender Bedeutung


Datierung	bez. 1808 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/19**
Aufnahmejahr	1997
Fotograf	Lukas, Viktoria
Beschreibung	Wohnstallhaus Mittweidaer Straße 63

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.