Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09236426
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Lunzenau, Stadt
Anschrift	Schlaisdorfer Straße 39
Gem. * Fl-stck. * Flur	Großschlaisdorf * 5

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; regionaltypische ländliche Bauten in ortsbildprägender Lage, teils in Fachwerk, teils massiv ausgeführt, Zeugnisse der dörflichen Vergangenheit des einst eigenständigen Ortes Großschlaisdorf, heimatgeschichtliche Bedeutung

Datierung	bez. 1829 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09236426 A**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09236426 B**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09236426 C**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude eines Vierseithofes, Giebel



Fotonummer	**F 09236426 D**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude eines Vierseithofes, Schlussstein

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.