Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09236452

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Seelitz

Anschrift Untere Dorfstraße 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Beedeln * 3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes; landschafts- und zeittypischer, geschlossen erhaltener Bauernhof in gutem Originalzustand, die Scheune als ältestes Gebäude des Dorfes in nur noch vereinzelt anzutreffender Konstruktionsweise

Datierung 1557 Dendro (Scheune); 2. Hälfte 18. Jahrhundert (Bauernhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude Nordwestseite); 2. Hälfte 19. Jh. (kleines Seitengebäude Ostseite)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXIX/32/9**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes, Ständer bei Tenne im Innern



Fotonummer **XXXIX/32/10**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes, Flechtwand im Innern



Fotonummer **XXXIX/32/11**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes, Giebelansicht



Fotonummer **XXXIX/32/12**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **CIX/94/4**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **CIX/94/5**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/94/6**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/94/7**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CIX/94/8**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **CIX/94/9**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **CIX/94/10**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **CIX/94/11**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes




Fotonummer **CIX/94/12**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **CIX/94/13**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Schuppen und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.