

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09236651
Kreis Vogtlandkreis
Gemeinde Adorf/Vogtl., Stadt
Anschrift Schadendeck 22
Gem. * Fl-stck. * Flur Adorf * 1242/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes; alte Ortslage Schadendeck, Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk verbrettert, landschaftsprägende Hofanlage, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XLII/77/21
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schulte, Klaus
Beschreibung Häuslerei und Scheune



Fotonummer XLII/77/22
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schulte, Klaus
Beschreibung Häuslerei und Scheune



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

